

**Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție
„Lucrări de construire: reparații și înlocuiri ferestre, reparații șpaieți,
iluminat arhitectural la Palatul Cultural”**

1.Indicatori economici

Valoarea totală: 1.460.368,16 lei, fără T.V.A.
1.735.028,37 lei, inclusiv T.V.A.

din care (C+M): 1.280.982,08 lei, fără T.V.A.
1.524.368,67 lei, inclusiv T.V.A.

2.Eșalonarea investiției

Anul I, total investiție/(C+M) 1.460.368,16 lei + T.V.A./1.280.982,08 lei + T.V.A.

3.Indicatori tehnici (capacități)

Restaurarea tâmplăriei exterioare:	525,07 mp
Regim de înălțime:	D+P+1E
Clasa de importanță a construcției:	II
Categoria de importanță a construcției:	B

4.Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție, exprimată în luni: 6 luni

5.Sursă de finanțare: fonduri proprii de la bugetul local.